



197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н

Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41

email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru

ИНН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784

Тип документа:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель станка:

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК TF2

Производитель:

Op s.r.l.

Серийный №/Год:



ВАЖНО! “ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ”

Данная инструкция считается неотъемлемой частью станка и должна всегда находиться в свободном доступе для персонала, работающего со станком. Инструкция должна прилагаться к станку при его перепродаже.



Оператор обязан прочитать инструкцию и четко следовать содержащимся в ней указаниям, так как производитель не несет никакой ответственности за вред, причиненный персоналу, оборудованию или самому станку, вследствие несоблюдения условий, описанных ниже.

Покупатель обязан соблюдать производственную тайну, и, следовательно, данная документация и приложения к ней не подлежат подделке, внесению изменений, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения производителя или его представителя.



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Нижеподписавшиеся подтверждают следующее:

- Товары были доставлены в рабочем состоянии и в полном комплекте.
- Товары доставлены вместе с инструкцией по эксплуатации для предоставления оператору перед началом использования товара.
Инструкция содержит, помимо прочего, информацию о рисках, связанных с использованием товара.
- Товар будет установлен и/или использован после выполнения всех необходимых проверок, относящихся к способу и месту использования, как указано в инструкции по эксплуатации.

Место и дата

Покупатель



СОДЕРЖАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 - Введение 2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ	2
СОДЕРЖАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	3
Список ссылок	5
ДОКУМЕНТ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	9
Предмет и структура документа	9
Характеристики персонала	10
ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ	11
СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	12
ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ.....	13
Использование по назначению	13
Использование станка запрещено.....	14

2 - Характеристики 15

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15
ОПИСАНИЕ СТАНКА	16
Технические характеристики	16
Чертеж: габаритные размеры	17
Идентификация станка и производитель	18
Описание станка и его установка	19

3 – Предотвращение несчастных случаев и безопасность 21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	21
ЗОНЫ РИСКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	22
Условия установки	22
Обслуживание и защитные устройства.....	22
Тепловая опасность	22
Одежда персонала	22
Приведение станка в движение	23
Остановка или выключение станка	23
Освещение рабочего места	23
Уровень шума	23
ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ	24
Таблица: Остаточные риски	24

4 – Подъем и транспортировка..... 25

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25
Подъем	25
Транспортировка	25
Распаковка и очистка компонентов	25
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТАНКА	26
Таблица: Точки подъема	26

5 - Установка 27

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	27
Способы установки	27
Предварительные проверки.....	27
Процедура установки	27

6 - Оснащение..... 30

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	30
-----------------------	----



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

КНОПЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	31
7 - Эксплуатация.....	32
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	32
Ввод в эксплуатацию	32
ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ.....	33
8 - Обслуживание.....	35
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	35
Текущее обслуживание	36
РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА ОТРЕЗНОГО ДИСКА	37
Регулировка	37
Замена.....	39
Направление вращения.....	41
ОЧИСТКА	42
Плановое обслуживание	43
Смазочные материалы и обозначения	44
ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ	45
Хранение станка и длительная остановка в эксплуатации	45
Вывод из эксплуатации, демонтаж или списание станка	45
Таблица: Утилизация компонентов	45
9 – Каталог запасных частей	46
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	46
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	47
10 – Список приложений.....	48
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	49
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 400В 50 Гц ТРИ ФАЗЫ	50
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 230В 50 Гц ОДНА ФАЗА	51
ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕНЕ НАПРЯЖЕНИЯ	52
РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ	53
СЧЕТЧИК ХОДОВ (ОПЦИЯ)	55



Список ссылок


01, отрезной диск	25, 30, 35, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 49
03, толкающий рычаг.....	25, 30, 39
05, педаль.....	25, 39
08, двигатель.....	22, 25, 30, 34, 35, 38, 39
11, кожух из листового металла.....	25, 39, 46
14, регулировочный винт.....	26, 44, 45, 46
15, центрирующее устройство и счетчик метров (ОПЦИЯ)	25
16, измерительный держатель рукава (ОПЦИЯ)	25
17, миллиметровая линейка.....	25, 39
19, рычаг (*)	35
20, кнопочный пульт управления.....	25, 26, 30, 35, 37, 39, 42, 49
21, пружины	25
22, отвод дыма.....	26, 39
23, держатель рукава.....	25, 39
24, рама	25, 26, 43, 45, 48
25, счетчик ходов (ОПЦИЯ).....	25, 63

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит передаче, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

* : отсутствует у данного станка.



197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н
Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41
email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru
ИИН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784





Входит в Объединенную Гидравлическую Компанию


ООО «Гидравия»

197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н

Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41

email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru



ИНН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784





ООО «Гидравия»

197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н
Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41
email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru
ИНН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

ДОКУМЕНТ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Данный документ предназначен для ознакомления специалистам, чей опыт или квалификация позволяют им работать, соблюдая большинство общих стандартов по безопасности, и которые обладают специфическими навыками. Предполагается, что каждый сотрудник имеет основные знания, требуемые для выполнения своих функций.

Покупатель должен убедиться, что оператор станка имеет навыки и способности, необходимые для работы.



Ознакомление с инструкцией обязательно для всех специалистов, которые будут привлечены к работе на станке. Также они должны быть проинформированы обо всех ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ, связанных с использованием станка или производимой продукцией.

В инструкции НЕ БЕРУТСЯ в расчет пробелы в образовании или навыках специалистов, которые могут повлиять на работу со станком.

Сотрудники, привлеченные к работе, обслуживанию и/или другим операциям со станком, должны обладать специальным опытом работы с данным видом оборудования, или пройти профессиональное обучение.



Покупатель несет ответственность за все повреждения или травмы сотрудников, которых он привлек к работе со станком.

Некоторые общие инструкции по безопасности могут быть повышенными, а в некоторых возникающих ситуациях и затруднительными к исполнению (например, первый запуск, специфические задачи по обслуживанию, испытания без загрузки, неполадки или неисправности, и т.п.).

В этих случаях оператор, монтажник или обслуживающий техник может поступить по своему усмотрению при следующих условиях:

- Полная осознанность своих действий.
- Наличие соответствующих навыков и знаний.
- Действия не будут направлены на причинение сознательного вреда собственному здоровью.

Предмет и структура документа


Предметом данного документа (ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) является достоверное руководство, которое обеспечивает безопасную работу и позволяет правильно осуществлять все необходимые операции по обслуживанию станка.

Все сотрудники, работающие со станком, должны прочитать и понять все описанное в документе. Оригинал документа был составлен на итальянском языке, таким образом, в случае каких-либо несоответствий или сомнений необходимо обратиться к оригинальной версии или за дополнительными разъяснениями к производителю.

Указания, представленные в документе, не замещают правила безопасности и технические сведения по установке и работе, которые относятся непосредственно к продукту, а также правила, диктуемые здравым смыслом и принятые в стране, где используется станок.

Документ разбит на ГЛАВЫ (ВВЕДЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и т.д.), как обозначено в СОДЕРЖАНИИ.

Главы и содержащаяся в них информация расположены в порядке значимости.



Характеристики персонала

Специалист, перед которым ставятся задачи на работе со станком, должен пройти специальное профессиональное обучение или иметь соответствующий опыт работы со станком данного типа.

Если, по какой-либо причине, при установке станка или запуске производства обучение не проводилось, Покупатель обязан попросить провести обучение и/или убедиться, что соблюдаются все условия, указанные в данном документе.



С целью предотвращения порчи имущества или травм персонала, мы предлагаем Клиенту сообщить операторам обо всех ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ, которые могут возникнуть при эксплуатации станка.

Персонал, привлекаемый к работе на станке или к его обслуживанию, должен состоять из квалифицированных, осведомленных и опытных специалистов, которые понимают стоящие перед ними задачи и способны верно интерпретировать содержание данного руководства, а также провести все проверки тщательно и с соблюдением всех правил безопасности.

Привлечение неквалифицированных, нетрудоспособных, нетрезвых, использующих наркотических средства сотрудников категорически запрещено.

Покупатель принимает на себя полную ответственность за квалификацию и умственное или физическое состояние привлекаемого к работе персонала.

Покупатель или работодатель несет гражданскую ответственность за весь ущерб, причиненный людям или имуществу, персоналом, допущенным к использованию станка.


Сотрудники должны соответствовать следующим требованиям:

- в полной мере использовать верхние и нижние конечности.
- различать и знать цвета.
- обладать хорошим зрением и слухом.
- уметь читать и писать.
- знать сигналы опасности и предупреждающие сигналы на станке.
- уметь работать автономно на производственных предприятиях и с аналогичной техникой.
- быть способными обеспечить рабочий цикл, проверить правильную работу и уровень качества продукции, исправить и сообщить об отклонениях от нормы, если необходимо.
- делать необходимые записи для гарантии обеспечения предписанного качества и надлежащей эффективности производства.



Использование станка людьми, употребляющими алкоголь, лекарственные препараты и/или наркотики запрещено

Сотрудникам, работающим со станками, необходимо всегда использовать индивидуальное защитное снаряжение, установленное законом страны, где используется станок, а также дополнительно предоставляемое работодателем: кожаные перчатки, безопасная обувь и т.п.



ССЫЛОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

В данной главе перечислены международные стандарты и национальные законы, в соответствии с которыми спроектирован и сконструирован станок.

- **2006/42/CE** Новая директива СЕ «Машины, механизмы и машинное оборудование» (отмена директивы 98/37/СЕ, бывшая 89/392/CEE)

- **2006/95/CE** Директива по низковольтному оборудованию

- **2004/108/CE** Электромагнитная совместимость, Законодательный акт № 194 от 6/11/2007.

- **Законодательный акт № 81** от 9/4/2008 Применение консолидационного акта по безопасности (бывший законодательный акт 626/94 от 18/9/1994), директива для совершенствования системы безопасности здоровья и труда работников на рабочем месте.

Указ президента № 547 от 27/4/1955 Стандарты для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.

- **UNI EN ISO 12100:2010** Безопасность машин – Принципы оценки риска.

- **UNI EN 349: 2008** Безопасность машин – Минимальные расстояния для предотвращения раздробления частей тела.

UNI EN 953: 2009 Безопасность машин – Общие требования к проектированию и конструированию фиксированных и движущихся защитных ограждений.

UNI EN 982: 2009 Безопасность машин – Требования безопасности к гидравлическим системам и их компонентам - гидравлика (масло)

UNI EN 983: 2009 Безопасность машин – Требования безопасности к гидравлическим системам и их компонентам - пневматика

- **IEC EN 60204-1** Безопасность машин – Электрическое оборудование машин Часть 1: Общие правила.

- **EN ISO 11202: 2009** Акустика – шум, создаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и других определенных местах – метод испытания на месте работы.

- **EN 60529** (Июнь 1997) Уровень защиты корпуса (IP код).

- **IEC ISO 446** (1989) Идентификация изолированных и неизолированных проводов с использованием цветов.

- **UNI 10893: 2000** Техническая документация на продукт – Инструкции по эксплуатации.

UNI - ISO 10015: 2000 Рекомендации по проведению обучения.

- **ISO 7000 - DIN 30600** Графические символы и знаки для обозначения функций.

- **UNI 11394:2011** Техническая информация - Тестирование удобства использования инструкций по применению технических товаров.

НОРМЫ (СЕ) N.1272/2008 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

По классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.



СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В некоторых случаях опасные зоны обозначены в инструкции по эксплуатации и/или на станке с использованием знаков, шильд, символов или иконок, которые означают опасность или правило (обязанность). Например, правило обращения с документом, который должен быть всегда доступен, его порча и нарушение целостности запрещены.

Операции или ситуации, в которых задействованный персонал должен быть предельно осторожен. Общая опасность высокого напряжения.

Работа, требующая привлечения квалифицированных и ответственных специалистов, и/или требование заземлить установку.

Опасность, вызванная электромагнитным излучением.

Зоны нагрева: означает опасность из-за наличия зон нагрева или задействования деталей при высоких температурах (опасность ожога).

Раздробление, порезы или ссадины, риск поскользнуться: обозначает возможность или опасность причинения вреда здоровью оператора.

Взрывы: обозначает потенциальный риск взрыва или требование установки взрывозащитного оборудования.

Запрет на снятие защитных ограждений станка.

Запрет общего характера: обозначает запрет доступа в определенную зону или на выполнение маневра.

Правило: обозначает обязанность выполнять описанные операции, используя одежду и/или индивидуальное защитное снаряжение, предоставляемое работодателем (спецодежда, кожаные перчатки, безопасная обувь и т.п.).

Запрет использования не по назначению. Запрещается использовать пистолет-распылитель, направляя спрей в сторону людей, животных и работающего электрического оборудования.

Маркировка CE для обозначения требования утилизации электрических и электронных продуктов через пункты сбора отходов, которые подходят для этой цели, и обозначения раздельной утилизации для предотвращения загрязнения окружающей среды.



ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Производитель не несет никакой ответственности за все виды ущерба, явившегося следствием неправильной или неосторожной эксплуатации.



Станок НЕ ДОЛЖЕН использоваться неквалифицированным персоналом или экспертами, которые не работали на станке, что противоречит содержанию данной инструкции по эксплуатации и документации в приложениях.



Использование станка не по назначению категорически запрещено, а также опасно.

Использование по назначению

Станок предназначен для эксплуатации одним обученным оператором, осведомленным об остаточных рисках. Когда рабочая зона оператора находится перед станком, необходимо обеспечить достаточно пространства для безопасной работы.

Станок, описываемый в данной инструкции по эксплуатации, был спроектирован для:

**резки гидравлических рукавов,
характеристики которых соответствуют
описанию в «Технических
характеристиках» и/или «Руководстве по
правильному использованию отрезных
дисков».**



Диапазон вариантов использования станка должен соответствовать ограничениям, оговоренным в договоре купли-продажи и описанным в таблице «технические характеристики» и инструкции по эксплуатации.



ВАЖНО Оператор должен находиться на достаточно близком от станка расстоянии, чтобы выполнять требуемые операции, но и на достаточном отдалении, чтобы исключить возможность случайного попадания рук или частей тела в зону отрезки.

В инструкции перечислены и описаны ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ, которые невозможно исключить на этапе проектирования (см. таблицу «Остаточные риски»).

По соображениям безопасности, никто, кроме оператора, не должен находиться рядом со станком. В качестве исключения, рядом со станком может находиться обслуживающий персонал, при условии, что он наделен специальными полномочиями начальником производства.

ВНИМАНИЕ!

При несоответствующем использовании, оборудование может представлять опасность или стать причиной повреждений частей тела человека, которые никогда не должны быть в контакте или в пространстве между движущимися частями станка.

Использование запрещено

Использование станка или его частей в целях, не соответствующих диапазону применения, категорически запрещено.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:



Использование станка или его частей, не прочитав и не поняв правильно содержание инструкции по эксплуатации.

1. Использовать хрупкие, бьющиеся или не входящие в диапазон использования материалы: керамику, стекло и т.п.
2. Использовать коррозийные продукты, которые могут разрушить части станка или причинить вред здоровью оператора.
3. Изменять рабочие параметры, к которым у обычного оператора нет доступа, т.к. они защищены паролем.
4. Использовать гидравлический блок и/или установку, подсоединяя к другому оборудованию.
5. Использовать станок с неработающими или отключеными защитными устройствами.
6. Греть или сушить ветошь или одежду на горячих деталях. В дополнение к тому, что это может быть опасно, затрудняется вентиляция и охлаждение компонентов.
7. Использовать станок или детали в пожароопасной окружающей среде.
8. Использовать станок или детали без разрешения специалиста или квалифицированного персонала.
9. Использовать станок или детали при давлениях, превышающих установленные производителем.

Производитель не несет никакой ответственности за любой вид ущерба, возникшего вследствие неправильной или неосторожной работы.



При неправильном использовании, оборудование может представлять опасность или стать причиной травм частей тела, которые никогда не должны быть в контакте или находиться в пространстве между движущимися частями станка.

2 - Характеристики

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Описание характеристик станка позволяет идентифицировать основные компоненты и уточнить техническую терминологию, используемую в инструкции по эксплуатации.

Техническая терминология рассматривается в главе СОДЕРЖАНИЕ и ОБОЗНАЧЕНИЯ. Глава ХАРАКТЕРИСТИКИ содержит информацию о составе станка, его характеристиках, размерах, и как это идентифицируется.

Установки, работа и обслуживание описаны ниже, базируясь на информации, которая содержится в этой главе и принимается во внимание.



В некоторых случаях может требоваться отдельно документировать функционирование программного обеспечения станка или приложить дополнительную документацию к данной инструкции, которая бы предназначалась квалифицированным профессионалам.



ОПИСАНИЕ СТАНКА

Технические характеристики

Таблица: Технические характеристики

Максимальный диаметр отрезки - 6 навивок	1"1/2
Максимальный диаметр отрезки - 4 навивки	2"
Максимальный диаметр отрезки - 2 оплетки.....	2"
Максимальный диаметр.....	75 мм (2,953")
Оборотов в минуту	2900
Мощность главного двигателя 08	3 кВт (4 л.с.)



Напряжение сети питания.....(см. таблички на станке)

Уровень давления шума.....	< 75 дБ(А)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	840 x 550 x 1150 мм (33,07" x 21,65" x 45,27")
Вес.....	130 кг (290 Lbs)



Количество операторов..... 1 #

Максимально допустимая температура окружающей среды..... от -5 до + 40 ° С	
Максимально допустимая относительная влажность	80 %

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

Чертеж: габаритные размеры

Все размеры указаны в мм.




Подсоединение электропитания.



Положение оператора на рабочем месте.



В инструкции указаны максимальные размеры и, где необходимо, безопасные расстояния или пространство, требуемое для обслуживания. Точные размеры станка и/или оборудования указаны на чертежах, предоставляемых по запросу.





Идентификация станка и производитель




Ни при каких обстоятельствах НЕЛЬЗЯ удалять, повреждать, загрязнять, загораживать и т.п. информационные таблички на станке.



Информационные таблички должны регулярно очищаться и всегда находиться на виду, а также их НЕЛЬЗЯ закрывать какими-либо предметами (ветошью, коробками, оборудованием и т.п.).

Технические детали, описываемые в данной инструкции, не заменяют информацию, указанную в информационных табличках на станке.

Op	CE	МОДЕЛЬ	<input type="text"/>
		Сер-й №	<input type="text"/>
		ГОД	<input type="text"/>



Описание станка и установка

Данный станок может использоваться для отрезки гибких гидравлических рукавов, характеристики которых соответствуют описанию в «Технических характеристиках» и/или «Руководстве по правильному использованию отрезных дисков».

Составляющие станка:

- Металлическая рама, на которой установлено отрезное устройство.
- Рабочий блок, включающий отрезной диск.
- Приводной блок, включающий электродвигатель.
- Системы безопасности, защищающие от рисков, связанных с выполнением операций на станке.

Операция отрезки выполняется с помощью отрезного диска **01** с приводом от электродвигателя **08**.

Отрезной диск полностью утоплен в раму **24**.

При нажатии на педаль **05**, толкающий рычаг **03** продвигает рукав в раму; отрезной диск открыт только во время рабочей фазы, непосредственно в зоне отрезки.

Отрезной диск закрыт металлическим кожухом **11**.

Операция отрезки упрощена, благодаря двум держателям рукава **23**.

Держатели можно отрегулировать для обеспечения наилучших условий для выполнения отрезки.

Фаза возврата осуществляется в автоматическом режиме с помощью одной или более пружин **21** (если имеются).



ВНИМАНИЕ:

Оператор НИКОГДА не должен класть руки на отрезной диск или допрагиваться до лезвия.

Рукав может быть помещен в станок справа или слева при работе с разматывателями или катушками, или фронтально для частей рукава.

При боковой загрузке рукава возможно оборудовать станок взаимозаменяемыми устройствами (правое или левое), такими как центрирующее устройство и счетчик метров (Опция) **15**, или измерительный держатель рукава (Опция) **16**.

Станок может быть оборудован счетчиком ходов (Опция) **25**.

Длина для отрезки также может быть установлена с помощью миллиметровой линейки **17**, расположенной в передней части опоры для рукава; ноль также в середине диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно проверять направление вращения диска, как указано на станке, и следовать инструкциям, описанным в главе «Установка» и в «Руководстве по правильному использованию отрезных дисков».

Специальный профиль диска обеспечивает быстрый и чистый отрез.





Как только Вы нажали кнопку СТАРТ (START) на пульте управления **20**, отрезку можно начать, нажав на педаль **05**.

Руки оператора остаются свободными, и он может держать рукав.

Оператор должен держать рукав в течение всей фазы отрезки.




Во время операций по отрезке и обслуживанию обязательно одевать защитные перчатки и очки и не подносить руки близко к лезвию.



Отходы производства при отрезке собираются в раме 24, которая оборудована съемной крышкой, обеспечивающей доступ к станку для его обслуживания.

Станок оборудован патрубком для отвода дыма 22 с обратной стороны станка.

На верхней поверхности станка имеется крышка, предохраняющая регулировочный винт 14 от повреждений.
На боковой стороне станка находится пульт управления 20.



3 – Предотвращение несчастных случаев и безопасность

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный станок сконструирован в соответствии с наиболее высокими стандартами техники безопасности и оснащен защитными устройствами, подходящими для защиты деталей станка и оператора.



По очевидным причинам невозможно предвидеть все варианты монтажа и условий, в которых станок будет установлен, поэтому Покупатель должен сообщить производителю достоверную информацию о специфических условиях установки.

Обозначения, используемые в документе, не заменяют правила безопасности и техническую информацию по установке и эксплуатации, относящуюся непосредственно к станку, также как и правила, диктуемые здравым смыслом и правилами безопасности, действующими в стране, где используется станок.



Важно, чтобы операторам предоставлялась достоверная информация. Оператор обязан прочитать инструкцию и принять к сведению техническую информацию, предоставленную в инструкции по эксплуатации и приложениях к ней.


Производитель может провести обучение специалистов, работающих со станком, как у себя на производстве, так и на месте работ, в зависимости от условий, оговоренных в контракте.

Перемещение и/или подъем тяжелых предметов или оборудования (более 30 кг) необходимо выполнять с помощью соответствующего подъемного оборудования, используя специальные монтажные проушины, предусмотренные производителем.



**Не используйте станок при обнаружении отклонений от нормы при работе.
Избегайте ненадежных ремонтных работ.
Ремонтные работы должны проводиться исключительно с использованием оригинальных запасных частей, которые должны точно отвечать целевому назначению.**

Ответственность за детали, приобретенные на рынке, несут соответствующие производители.



ЗОНЫ РИСКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Условия установки

Станок не следует устанавливать на открытом воздухе или при неблагоприятных внешних условиях (солнце, дождь, ветер и т.д.). Безопасные расстояния также должны быть соблюдены во избежание возникновения опасных ситуаций.



Убедитесь в отсутствии электромагнитного излучения.

Стандартные станки не приспособлены для работы в легко воспламеняющихся или взрывоопасных средах. Огнезащита поставляется по запросу.

Станок спроектирован в соответствии со стандартами сохранения энергии.

Примечание. Эти условия также применимы для любых последующих установок.

Техническое обслуживание и устройства для обеспечения безопасности

Защитные ограждения, двери и ворота могут быть сняты только с помощью инструментов. В некоторых случаях их возможно открыть, принимая во внимание специальные системы защиты.



Снятие защитных ограждений или устройств при открытых дверях разрешено производить только квалифицированному персоналу и только при необходимости экстренного технического обслуживания.

По завершению работ техник должен восстановить первоначальные условия.

Защитные ограждения могут быть сняты только после отключения питания.

Переключатели и/или аварийные кнопки, расположенные непосредственно на станке или рядом с ним, оборудованы блокирующими устройствами, чтобы предотвратить случайное включение. В любом случае, убедитесь, что посторонние лица не смогут перенастроить или включить станок. Специалисты по обслуживанию должны сообщать обо всех неисправностях или повреждениях, возникших вследствие выработки или износа.

Станок необходимо чистить, используя специальное оборудование и чистящие средства, не причиняющие вреда деталям станка. Очистка станка водяной струей категорически запрещена.

Тепловая опасность




Многие поверхности станка могут быть горячими из-за избыточного нагрева (из-за двигателя, катушек, трубопровода и проч.), поэтому будьте осторожны, когда дотрагиваетесь до них.

В случае воспламенения используйте пенные огнетушители и самовсасывающие системы для борьбы с огнем в закрытых помещениях.

Одежда персонала

Персоналу запрещается проходить рядом со станком без обуви или с мокрыми руками. Запрещается носить одежду с длинными рукавами, шнуровками или поясами, которые могут быть небезопасны.

Сотрудники должны носить одежду и средства персональной защиты, предоставленные работодателем: перчатки, обувь, спецодежда и т.д.



Приведение станка в движение

При приведении в движение станок представляет собой потенциальную опасность, поэтому категорически ЗАПРЕЩЕНО запускать станок без загрузки, выполнять обслуживание или чистить, когда станок работает.



Когда станок работает, он выполняет движения на сжатие, в свободном доступе и поле зрения, и эту зону нельзя сделать полностью безопасной по объективным эксплуатационным причинам. Таким образом, чтобы не допустить раздробления конечностей, необходимо соблюдать максимальную осторожность и поддерживать предельную концентрацию внимания при проведении работ.



Оператор должен также следить за рабочим окружением, чтобы всегда было достаточно пространства для маршрута эвакуации.

Остановка или выключение станка

Даже если станок выключен, он может представлять опасность: ограждения, кулачки **06**, острые кромки и т.п., которые открыты в силу необходимости, поэтому необходимо соблюдать осторожность на всем производственном участке, а также использовать подходящие средства защиты (перчатки, обувь и проч.).



Правильная очистка рабочего места позволит избежать несчастных случаев и дополнительных рисков. Даже незначительная утечка масла может быть опасна.



Освещение рабочего места

Рабочее место должно быть правильно освещено для обеспечения полной безопасности рабочих операций и осуществления обслуживания.


Освещение должно убирать стробоскопические и ослепляющие эффекты и контраст теней.

Если невозможно обеспечить хорошее освещение, использование станка запрещено.

Уровень шума

При работе на максимальной скорости, при правильном обслуживании, станок создает акустическое (шумовое) давление до 80 дБ(А), что полностью безопасно для оператора.

Если, в результате различных непредусмотренных вариантов установки, создаваемый шум превышает нормы, действующие в стране установки станка, Покупатель должен устранить причины этого или предоставить оператору соответствующее персональное защитное оборудование (наушники), предварительно убедив в необходимости его использования, а также регулярно проверять слух операторов.





ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Несмотря на предупреждения и системы безопасности, которые применяет производитель, существуют остаточные риски, которые нельзя исключить.

Эти риски перечислены в таблице ниже, с предложениями по их предотвращению.

Таблица: Остаточные риски

ОЦЕНКА И ОПИСАНИЕ РИСКА

Риск пореза верхних конечностей постоянно существует, и его нельзя исключить. Будьте крайне осторожны при использовании станка. Соблюдайте все безопасные расстояния.

Риск раздробления конечностей при попадании между рукавом и толкающим рычагом **03**

Режущая кромка отрезного диска **01** или наличие заусенцев могут быть причиной травм.

Во время операций следите, чтобы рукав не вращался, создавая опасный эффект биения.

Защитные ограждения можно снимать только после окончания всех рабочих операций и полного отключения станка от электрической системы, чтобы избежать риска остаточного напряжения и снизить температуру сильно нагретых компонентов.

Риск раздробления верхних конечностей постоянно существует, и его нельзя исключить. Будьте крайне осторожны при использовании станка. Соблюдайте все безопасные расстояния.

Плохая очистка: затрудняет прочтение знаков контроля и безопасности, что создает опасные ситуации.

Внешние погодные факторы, такие как просачивание воды, низкие или высокие температуры, высокая влажность и т.п.

Аккумулирование энергии: внутри пульта управления **20**

Недостаточное освещение или его отсутствие на рабочем месте.

Установка на небольшом пространстве, не позволяющем обеспечить свободное передвижение или надлежащий путь эвакуации с рабочего места в случае опасности.

Недостаточное обучение персонала или специалистов, привлекаемых к работе на станке.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

В процессе отрезки не держите руки рядом с отрезным диском **01** и соблюдайте минимальную дистанцию 120 мм.

Не помещайте никакие предметы, а также руки между толкающим рычагом **03** и самим рукавом

Используйте персональные защитные средства и соблюдайте осторожность.

Убедитесь, что отрезной диск **01** и двигатель вращаются в правильном направлении, указанном на станке стрелкой. Крепко держите рукав в процессе работы.

Не снимайте защитные ограждения до отключения станка от сети питания и до остановки станка с помощью аварийного выключателя.

Держите руки на удалении от толкающего рычага и соблюдайте минимальную дистанцию 120 мм.

Тщательно очищайте оснащение, таблички и рабочее место.

Следите за внешними условиями, подходящими для установки.

Перед работой убедитесь, что с устройств ушла остаточная энергия.

Освещайте правильно рабочее место.

Корректно выдерживайте безопасные расстояния.

Попросите производителя или его представителя провести дополнительное обучение.

4 – Подъем и транспортировка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подъем

Подъем производится в местах, где обозначено и/или предусмотрено, установлены и/или могут быть установлены проушины **07**, за которые можно правильно зацепить крюк или хомут (подходящего размера), как показано на рисунке.



Подъем должен осуществляться исключительно специалистами (монтажниками, операторами кранов, автотранспортной организацией и т.д.).

Средства, используемые для подъема (тросы, ПЭ стропы, цепи), должны выдерживать вес станка. Тросы должны образовывать угол менее или равный 90°. Подъемные тросы не должны повредить станок, при необходимости упакуйте станок в коробку или ткань.

При подъеме проверьте, что вес станка равномерно распределен по тросам, не делайте резких движений, которые могут привести к опасному раскачиванию груза.

Транспортировка



Транспортировка станка, особенно по дорогам, должна выполняться средствами и способами, позволяющими защитить компоненты станка (в особенности электронику) от сильных ударов, влажности, вибрации и т.п.

Распаковка и очистка компонентов

Обращаем внимание, что упаковка (дерево, гвозди, полиэтилен, металлические скобы, скотч и т.д.) может представлять опасность. Ее необходимо удалить, используя соответствующие средства, и не оставлять в доступности лиц (в т.ч. детей), не несущих ответственности. То же относится и к инструментам, используемым для удаления упаковки (ножницы, молотки, клещи и т.д.).

Упаковка должна быть утилизирована в соответствии с действующими стандартами страны, где устанавливается станок. После вскрытия упаковки проверьте целостность и комплектность станка и убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений. При необходимости немедленно остановите работу и свяжитесь с автотранспортной организацией или перевозчиком, а также проинформируйте производителя.

Удалите всю защитную пленку и выполните тщательную очистку с использованием подходящих средств для очистки поверхностей. Не используйте бензин, средства, содержащие трихлорэтилен, растворители или абразивные средства.



ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ СТАНКА

Подъем должен осуществляться в соответствии с общими условиями, описанными ранее, с креплением в точках, отмеченных в инструкции к станку или на упаковке.


Как правило, станок представляет собой единый блок. В таблице ниже указан вес (масса) и другая нужная для правильного подъема станка информация.


Рекомендуется поднимать станок с помощью вилочного погрузчика.

Избегайте раскачивания станка и повреждения тросов.



Таблица: Точки подъема

Масса / вес в кг	Точки подъема	Минимальная высота троса	Проушины UNI2947	Хомуты UNI1947
	n°#		 ø M mm	 ø mm
130	-	-	-	-



5 - Установка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Means of installation

Станок должен быть установлен так, чтобы удовлетворять требованиям Клиента и условиям места, в котором он устанавливается.



Эта операция должна выполняться специалистами. Тем не менее, рекомендуется следовать указаниям, данным в этом руководстве.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию НЕ МОЖЕТ восполнить техническую некомпетентность специалистов по установке. Поэтому они должны быть в состоянии прочитать и понять схемы, прилагаемые или предоставленные Клиенту заранее.

Предварительные проверки

- Проверьте прогнозируемые окружающие условия (взрывоопасная атмосфера, чрезмерная вентиляция или высокий уровень влажности) и убедитесь, что станок не подвержен воздействию погоды (дождь, ветер и т.д.)
- Избегайте электромагнитных помех, которые могут нарушить нормальное функционирование электронного оборудования.
- Устанавливайте станок в помещении, где можно выдержать безопасные расстояния, которые позволяют выполнять нормальные действия по эксплуатации / техническому обслуживанию.
- Необходимо изучить место расположения станка, чтобы не создавать неудобства (окна или осветительные лампы, которые могут создавать яркий свет, сквозняки, узкие места с препятствиями и т.д.).
- Убедитесь, что пол прочный и выдержит вес станка.
- Убедитесь, что станок установлен устойчиво и не создает посторонних вибраций.

- Установите станок ровно и зафиксируйте его болтами или винтами, используя отверстия в основании и/или раме (если имеются).

- Проверьте на возможные столкновения с другими станками или подвижным оборудованием (например, мостовым краном).
- Удостоверьтесь, что напряжение электропитания соответствует указанному на информационных табличках станка или в руководстве.
- Проверьте, что двигатели врачаются в правильном направлении.
- Установите адекватную систему на электрической линии для защиты от перегрузок или коротких замыканий. Мы также рекомендуем установить защиту от чрезмерно низких напряжений.


Станок поставляется с подсоединенными кабелями, но без штекера.

- Проверьте, что имеется адекватное ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

- Удостоверьтесь, что пневматическая линия (если используется) защищена от подачи сжатого воздуха под давлением, превышающим 10 Атм.
- Проверьте наличие и количество гидравлической жидкости (если залита)).



Во время работ по установке станка должны быть установлены ограждения знаки, указывающие "ВЕДУТСЯ РАБОТЫ".





197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н

Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41

email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru

ИНН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784

Двигатель 08 не работает при включении выключателя:

- Проверьте, не зафиксирована ли кнопка «АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ»
- Проверьте, соответствует ли стенной выключатель полярности выключателя станка.
- Проверьте, не сгорел ли предохранитель стенного выключателя.
- Проверьте все предохранители электрической системы станка.




Процедура установки

Установку необходимо производить с учетом всего вышеперечисленного, и следуя процедуре, описанной ниже, в следующем порядке:

- Расположите станок на ровной поверхности

Для отрезных станков небольшого размера: устанавливайте такие станки на основании на высоте, подходящей для работы оператора; рекомендованная высота примерно 90 см от уровня пола (высота установки зависит от физических данных оператора).

- Зафиксируйте станок на полу, если в основании есть необходимые для этого отверстия.
- Особенно тщательно очистите движущиеся части станка, которые трются друг о друга, и смазывайте при необходимости, как описано в главе ОБСЛУЖИВАНИЕ.
- Нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ на кнопочном пульте управления **20**.
- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на станке и особенно рядом с рабочей зоной.
- Установите на станок рычаг **19** (если применимо).
- Перед включением станка прочтите главы ОСНАЩЕНИЕ и ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
- Первое действие, которое необходимо выполнить – проверить направление вращения отрезного диска **01**, как указано на самом диске и на станке (на кожухе, рычаге или рядом с двигателем, в зависимости от типа станка).
- Поверните кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, чтобы отщелкнуть ее.



ВНИМАНИЕ!

Вы можете нажать кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ в любой момент для немедленной остановки станка.

6 - Оснащение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Доскональное знание оснащения – одно из основных условий предотвращения повреждений станка и травм оператора.



Поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, и, при возникновении сомнений или обнаружении нестыковок в информации, обратиться к производителю за разъяснениями.

Не используйте станок, если:



- Если вы не прошли обучение по работе на данном или аналогичном станке.
- Если вы не понимаете, как он работает.
- Если вы не уверены в последовательности действий.
- Если вы обнаружили отклонения от нормы при работе.
- Если возникают сомнения или противоречия с вашим личным опытом, инструкцией или с мнением других операторов.

Если возникают противоречия относительно предоставленной технической информации, необходимо обратиться к первоисточнику «ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ» на языке издания документа (итальянский).

Работодатель обязан убедиться в соблюдении условий, описанных выше, а также в том, что проведено качественное обучение персонала, привлекаемого к работе на станке.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный станку или оператору вследствие некомпетентности, плохой подготовки или отсутствия обучения.

КНОПЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


На кнопочном пульте управления **20** имеются следующие элементы управления:

A – КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Красная кнопка АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ используется для немедленной остановки станка. Поверните кнопку в направлении, указанном стрелкой, для возвращения к нормальному работе.

B - СТАРТ

Кнопка СТАРТ (Start) используется для запуска вращения отрезного диска **01**; эту кнопку нужно нажать при запуске станка и перепада напряжения для питания вспомогательной цепи, или после аварийной остановки.



7 - Эксплуатация

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перед началом проверки функций и работы станка необходимо выполнить ряд обязательных проверок. Необходимо полностью изучить главу ОСНАЩЕНИЕ и функции, выполняемые командами, а также расположение кнопок STOP (СТОП) и устройств аварийной остановки.



Перед выполнением какой-либо операции Вы должны прочитать, понять и верно выполнить все условия, обозначенные в руководстве и/или приложениях ранее.

Ввод в эксплуатацию

- Подключите линию к сети питания Покупателя.



При подключении станка к сети возможно неожиданное движение, поэтому оставайтесь на безопасном от станка расстоянии.

- Включите питание станка, используя кнопку СТАРТ (START), и станок автоматически настоится для работы.
- Деактивируйте кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, активированную ранее.
- Нажмите кнопку СТАРТ (START), а затем сразу же кнопку СТОП (STOP) (в некоторых случаях одна и та же кнопка имеет обе эти функции).
- Убедитесь, что двигатель **08** вращается в правильном направлении (см. стрелку непосредственно на двигателе). При необходимости измените порядок фаз источника питания и повторите действия.
- Снова включите питание станка, снова используя кнопку СТАРТ (SART).
- Убедитесь в исправности защитных устройств и соблюдаются вышеописанные условия работы (см. главу ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ).
- Прочтите информацию об ОСТАТОЧНЫХ РИСКАХ и примите ее во внимание.
- Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц, не участвующих в рабочем процессе.
- Выполните все настройки и приступайте к работе, как описано ниже.

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ

- Перед использованием станка убедитесь, что рядом с отрезным диском **01** нет никаких посторонних объектов.
- Проверьте, чтобы отрезной диск был правильно установлен в соответствии с направлением, указанном стрелкой на металлическом кожухе **11** (совпадает с направлением вращения двигателя **08**). Если диск вращается в неправильном направлении, необходимо изменить фазы электропроводки.
- Длина рукава для отрезки также может быть установлена с помощью миллиметровой линейки **17**, расположенной в передней части опоры для рукава; ноль также в середине диска.
- Включите станок, нажав на кнопку СТАРТ (START) на кнопочном пульте управления **20**.
- Установите рукав под толкающий рычаг **03** и, плавно нажимая на педаль **05**, начните отрезку. Чтобы не перегреть диск и двигатель, нажмите более быстро при отрезке небольших рукавов и более медленно при отрезке рукавов больших диаметров.


Оператор должен держать рукав в течение всей фазы отрезки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположите держатель рукава **23** наиболее подходящим образом, чтобы обеспечить правильный радиус изгиба и облегчить процесс отрезки.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Оператор НИКОГДА не должен держать руки в зоне отрезки или трогать отрезной диск.

- Пыль может быть удалена с помощью специального уборочного устройства вакуумного действия, подключенного к патрубку для отвода дыма **22**.



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения





8 - Обслуживание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обслуживание и смазку необходимо производить при выключенном и обесточенном станке, если не рекомендовано другое.



Обслуживание и смазка должны производиться квалифицированным сервисным персоналом.

Убедитесь, что количество и/или тип используемого масла соответствуют требуемым. Никогда не смешивайте масла разного качества или марок.

НЕ используйте для очистки ветошь, оставляющую на поверхности волокна, т.к. они могут загрязнить жидкости или повлиять на их свойства.

Избегайте ненадежного ремонта – все ремонтные работы должны выполняться с использованием оригинальных запасных частей.

Всегда используйте индивидуальное защитное снаряжение, предоставляемое работодателем (перчатки, спецодежду, обувь и т.д.).

Обслуживающий техник обязан незамедлительно сообщать об отклонениях от нормы в работе: просачивание, истирание, износ и т.д.

Не разрешается использовать станок при обнаружении каких-либо проблем до их устранения или до восстановления нормальных условий работы.

Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении периодичности обслуживания, рекомендованной в данной инструкции по эксплуатации и приложениях к ней, а также, если обслуживание было поручено некомпетентным сотрудникам, или характеристики используемых смазочных материалов отличаются от рекомендованных.



Помните, что гидравлическое масло, смазка и смазочные материалы могут быть причиной опасных ситуаций (см. главу ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ). То же относится и к инструментам или аксессуарам, используемым для обслуживания станка.



Текущее обслуживание

ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРОК

Каждый день очищайте рабочее место, технические таблички и информационные таблички по технике безопасности, панели управления и станок в целом (т.к., например, скользкая или грязная рукоятка может увеличить риск возникновения опасной ситуации).

Особенно это касается ситуаций, когда для удаления остатков пыли или грязи с держателя рукава используется струя сжатого воздуха.

- **Каждый год** проверяйте и подтягивайте все болты станка с учетом правильных моментов затяжки.

Также проверяйте надежность крепления электрических кабелей к оборудованию, их целостность и защитные оболочки.

- **Каждый день** проводите визуальную проверку систем безопасности и проверяйте, что они активированы. **В конце каждой смены** проверяйте, что кнопочный пульт **20** и настенный выключатель работают исправно.

- **Каждый год** или при необходимости очищайте и смазывайте подвижные части; особенно когда станок открыт для замены отрезного диска или регулировок.





- Если станок проработал **около 6 лет**, проведите комплексную проверку и полное сервисное обслуживание станка.

Для этого свяжитесь с производителем, или его представителем.

- **Каждый день** проверяйте и очищайте при необходимости раму от отходов производства при отрезке.

- **Каждую неделю** проверяйте, как затянута гайка отрезного диска **01**.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПЕРИОДICНОСТЬ

**24 ч****2.000 ч****24 ч****2.000 ч****12.000 ч****24 ч****168 ч**

РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА ОТРЕЗНОГО ДИСКА



Перед выполнением каких-либо операций, Вам необходимо прочитать, понять и соблюсти все условия, обозначенные выше в инструкции и/или в приложениях.

См. приложение: "РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ".

Регулировка

В случае, если рукав отрезан не до конца, необходимо проконтролировать и отрегулировать расстояние между отрезным диском 01 и фронтальной частью металлического кожуха.



Отключите станок от сети питания и нажмите кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ.




Все операции должны выполняться квалифицированным техническим персоналом.


- Откройте отсек для проверки с обратной стороны корпуса 24.




ВНИМАНИЕ: Регулируйте положение отрезного диска осторожно, чтобы не порезаться, и используйте средства персональной защиты.



- Снимите защитную заглушку (A) и поверните регулировочный винт 14.



ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованное расстояние
между верхней частью рамы и отрезным
диском – 5 мм.



Замена




Выключите станок из сети и нажмите кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ




Все действия должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Откройте отсек для проверки с обратной стороны корпуса **24**.
- Снимите защитную заглушку (**A**).
- Открутите регулировочный винт **14** на 3-4 см.



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения



ВНИМАНИЕ: снимайте диск осторожно, чтобы не порезаться, и используйте средства персональной защиты


Зафиксируйте втулку (D), затем отвинтите стопорную гайку диска (C) и снимите отрезной диск 01.

- Тщательно очистите и смажьте все части.
- Установите новый или заточенный диск.
- Закрутите регулировочный винт 14.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованное расстояние между верхней частью рамы и отрезным диском – 5 мм.


ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо проверить направление вращения отрезного диска, как описано в главах “Установка” и “Руководство по правильному применению отрезных дисков”.

- Убедитесь, что отрезной диск установлен правильно и соблюдено направление, указанное стрелкой на металлическом кожухе 11.



Направление вращения

Отрезной диск 01 должен быть установлен так, как показано на рисунке:



ОЧИСТКА



Перед выполнением какой-либо операции Вы должны прочитать, понять и верно выполнить все условия, обозначенные в руководстве и/или приложениях ранее.



Отключите станок от сети питания и нажмите кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ.




Все операции должны выполняться квалифицированными специалистами.

- Откройте отсек для проверки с обратной стороны корпуса **24**.
- Очистите раму от отходов производства при отрезке.



ВНИМАНИЕ: Очищайте раму с осторожностью, чтобы не порезаться, и используя средства персональной защиты.



24

**Плановое обслуживание****Дата операции****Таблица: Плановое обслуживание**

	Периодичность
- Очистка рабочего пространства и рабочего места.....	<input type="checkbox"/>
- Очистка технических и предупреждающих информационных табличек.....	<input type="checkbox"/>
- Очистка кнопочного пульта управления 20	<input type="checkbox"/>
- Очистка станка, в особенности, рабочих зон.....	<input type="checkbox"/>
- Проверка функционирования всего оснащения и систем безопасности.....	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
- Затяжка всех болтов станка.....	<input type="checkbox"/>
- Очистка подвижных частей.....	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
- Комплексное сервисное обслуживание станка.....	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
- Каждую неделю проверяйте, как затянута гайка отрезного диска 01.	<input type="checkbox"/>

Смазочные материалы и обозначения.**Таблица: Смазочные материалы и обозначения**

Описание	Смазочные материалы	Ref. UNI 7164 ISO 34978	Символ DIN 30600 ISO 7000	ЗНАК
ОЧИСТКА			DIN 484 ISO 423	
ОБЩАЯ ПРОВЕРКА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМЫ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ			DIN 1279 ISO 421	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ДОКУМЕНТ И НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО ЦЕЛОСТЬ			DIN 1677 ISO 81	
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Обслуживание следует производить при выключенном станке и исключительно с помощью высококвалифицированных специалистов, если другое не обозначено в инструкции.		DIN 1008 ISO 434	
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА	Всегда используйте персональное защитное оборудование.		UNI 7543 CEE 92/58 DPR 524	 



ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ

Хранение станка и длительный перерыв в эксплуатации

Если станок не используется в настоящий момент или находится на хранении в течение длительного периода времени, убедитесь, что он правильно упакован.

Станок должен храниться в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях, при отсутствии негативно влияющих на оборудование факторов, особенно на электронные компоненты.

Защищайте неокрашенные части от коррозии, используя подходящие смазки или спреи. При необходимости храните станок с дегидратирующими солями.



В любом случае, после долгого периода простоя станок нуждается в проверке и осмотре квалифицированным персоналом, что не описывается в настоящем руководстве - обратитесь к производителю за инструкциями.

Если станок остановлен на относительно длительное время, принято периодически «прогонять» гидравлическую систему, а потом стравливать давление, чтобы станок был всегда смазан. Штоки цилиндров лучше держать во втянутом состоянии, в противном случае, их необходимо покрыть антикоррозийными средствами.

При запуске после долгого простоя, проверьте качество жидкости в гидравлическом блоке и замените ее при необходимости.

Вывод из эксплуатации, демонтаж или списание станка

Отсоедините все линии подачи энергии: электрические, пневматические и т.д.

- Опорожните все баки и компоненты, содержащие вредные вещества.
- Сбросьте давление во всех емкостях, чтобы обезопасить их.
- Удалите остаточное напряжение и/или энергию.
- Утилизируйте различные типы материалов, их которых состоят компоненты станка, через места сброса отходов, подходящие для этой цели:

Таблица: Утилизация компонентов

КОМПОНЕНТ	МАТЕРИАЛ
Буферная батарея.....	никель/литий/свинец/кислоты
Монитор ПК и/или дисплей.....	медь/газ под давлением
Рама.....	сталь FE37, дуговая сварка
Задняя.....	окрашенная и обработанная сталь/покрытие
Краска	RAL
Двигатели.....	сталь/чугун/медь
Переходники.....	сталь/чугун
Втулки или антифрикционные материалы.....	бронза/латунь/тэфлон/силикон
Опоры	чугун/сталь/FE52
Подшипники.....	сталь
Уплотнения.....	резина/тэфлон/Витон/вулкан/кеевлар
Электрические кабели.....	медь/резина
Рукава (низкое давление).....	нейлон
Рукава (высокое давление).....	сталь/резина
Предохранители	медь/сталь/керамика
Гибкие платы.....	медь/жесть/кислоты/резина



Пользователи должны утилизировать оборудование таким образом, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, и доставлять его в пункты сброса отходов, одобренные для переработки электрического и электронного оборудования.

Производитель не несет никакой ответственности за вред, причиненный окружающей среде и системам, используемым для утилизации материалов: части станка, смазки, и проч. Необходимо утилизировать в соответствии с законодательством.

Убедитесь в том, что нерабочий станок или станок на хранении полностью открыт и не имеет компонентов внатянутом состоянии (например, пружины, цилиндры и т.п.).



9 – Каталог запасных частей

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В запросах на запасные части следует указывать:


- Тип станка
- Серийный номер
- Номер запасной части
- Номер страницы
- Описание позиции
- Требуемое количество
- Для электрических составляющих указывайте дополнительно: напряжение (В) и частоту (Гц).



**Для сохранения гарантии используйте
исключительно оригинальные запасные части.**



Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения



Запасные части

10 – Список приложений

В дополнении к данной инструкции по эксплуатации и обслуживанию, в качестве приложений по запросу предоставляется следующая документация (если применимо):

- Монтажные схемы
- Гидравлические схемы
- Пневматические схемы
- Декларация о соответствии
- Инструкция по смене напряжения питания
- Инструкция по замене фильтров, по чистке и смазке (Н Серия)
- Инструкции и/или торговые каталоги на станки или детали станков, подходящих для Вашей модели.



Данный документ предназначен к прочтению профессионалами и/или специалистами. Поставляется документация, предназначенная только для Вашего станка.



Инструкция и данные приложения не подходят в качестве компенсации недоработок при обучении или профессионализме операторов, и, таким образом, Покупатель должен убедиться, что сотрудники способны правильно интерпретировать содержание документации.



ВАЖНО!
Информация, представленная в этом документе, частично взята из документов разных поставщиков. Данный документ содержит только необходимую информацию для использования и текущего обслуживания станка.



197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н

Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41

email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru

ИНН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784

Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит передаче третьим лицам без письменного разрешения, изменения, копированию или передаче поддельке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

2006/42/CE Nuova direttiva per la marcatura CE
 (Abrogazione della direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE)

2006/42/CE New machinery directive for the CE
 (Abrogation of Directives 98/37/CE ex 89/392/CEE)

NOI - WE
Op S.r.l.

(Nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità - Supplier's name)

Via del Serpente, 97 - 25131 BRESCIA
 (Indirizzo completo - Address)

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITA' CHE IL PRODOTTO :
 DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT :

TF2

(nome - name, tipo - type, modello - model / n° di serie - serial number)

• **La macchina non rientra nell'elenco contenuto nell'Att. IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE**

The machine is not part of the list included in Ann. IV Machinery Directive 2006/42/CE.

• **La macchina rispetta i requisiti essenziali di sicurezza indicati sulla Direttiva Macchine e successive modifiche:**

The machine follows the safety requirements included in the Machinery Directive and its following modifications:

2006/42/CE
 2006/42/EC

DIRETTIVA MACCHINE
 MACHINE DIRECTIVE

2006/95/CE
 2006/95/EC

DIRETTIVA BASSA TENSIONE
 LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD)

2004/108/CE
 2004/108/EC

DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTRONICA
 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

• **La macchina è provvista di marcatura CE**

The machine is provided with EC mark

• **Norme di riferimento applicate:**

Applied references normative:

UNI EN ISO 12100:2010
 UNI EN ISO 12100:2010

CEI EN 60204-1
 CEI EN 60204-1

Brescia, lì


DANIELE PANTONI

(nome e firma o timbratura della persona autorizzata)
 (name and signature or equivalent marking of authorized person)

Dichiariamo che il Fascicolo Tecnico è costituito presso OP s.r.l Via del Serpente 97, 25131 BRESCIA
 We declare that the technical documentation is established c/o OP s.r.l. Via del serpente 97, 25131 BRESCIA




197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н
Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41
email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru
ИНН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА




197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 27, лит. А, пом. 40Н
Тел./Факс: +7 812 702 12 42 +7 812 702 12 41
email: info@hydravia.ru www.hydravia.ru
ИИН 7806158571 КПП 781401001 ОГРН 1047811020784



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ



Поменяйте соединительные планки в коробке зажимов двигателя.

РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Компания «OP Srl» гордится своим многолетним проверенным опытом в области производства отрезных станков для гидравлических рукавов, а также отрезных дисков, разработанных специально для таких станков.

Отрезные диски, поставляемые компанией OP – результат тесного и постоянного сотрудничества с многочисленными потребителями, эксплуатирующими подобную продукцию в тяжелых режимах работы со всеми видами РВД. Каждый отрезной диск OP проходит проверку; материал, из которого производятся диски, периодически подвергается анализу на физические и химические свойства.

Для того чтобы обеспечить правильное использование отрезных дисков OP, увеличить срок их службы и повысить эффективность, покупателю даны рекомендации, которым необходимо обязательно следовать при замене диска.

1) Отрезные диски OP подходят для отрезки следующих типов гидравлических рукавов:

Гибкие рукава с несколькими навивками, соответствующие стандартам DIN и SAE, с 4-мя и 6-ю навивками, такие как 4SP и SA E100R13
 Гибкие рукава с одной оплеткой, соответствующие стандартам DIN, такие как: 1ST, 2ST, 1SN, 2SN, 1SC, 2SC.
 Тефлоновые и термопластиковые рукава, такие как: R7, R8, MTH1, MTH2.

Отрезные диски OP НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для отрезки следующих рукавов:


Рукава SAE 100R4 со стальными навивками

При необходимости отрезки рукавов, не упомянутых выше, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем или его представителем.

2) Не устанавливайте отрезные диски OP на других станках или на станках, у которых скорость вращения вала отличается от обозначенной OP (3000 оборотов в минуту).

3) Всегда проверяйте правильность направления вращения диска, в соответствии с инструкцией.

4) После установки НОВОГО или ЗАТОЧЕННОГО диска, отрезайте рукава при низкой скорости вращения; это необходимо, т.к. диск очень острый и тонкой в месте контакта с рукавом, его режущая способность очень высока, и диск слишком быстро погружается в материал рукава. Такое быстрое погружение нового диска в материал приводит к увеличению риска перегрева и, следовательно, чрезмерному износу зубцов, увеличению хрупкости и риску разрушения в связи с локальным резким возрастанием температуры. При бережном использовании диска на начальном этапе после замены или заточки, будет иметь правильную режущую кромку, высокую прочность и, следовательно, прослужит дольше.





- Данный документ является собственностью производителя или его представителя и не подлежит передаче, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения*
- 5) Не превышайте допустимые пределы скорости вращения диска, т.к. это может привести к перегрузке двигателя и перегреву режущей кромки и, следовательно, потере механических свойств диска.**
 - 6) Не двигайте и не вращайте рукав во время процедуры отрезки.**
 - 7) Не используйте смазывающие вещества и не протирайте диск никакими растворителями, а также убедитесь в отсутствии остатков масла на поверхности рукава или внутри рукава, чтобы избежать окисления.**
 - 8) Не отрезайте рукава или материалы, не рекомендованные производителем. Если у Вас есть какие-либо сомнения, свяжитесь с производителем, или его представителем для уточнения.**
 - 9) При замене диска проверьте вал на отсутствие люфта, следов износа, убедитесь, что вал вращается без постороннего шума или вибраций, а также что лезвие расположено строго перпендикулярно к поверхности отрезаемого рукава.
Приведите в движение толкающий рычаг рукава и убедитесь в отсутствии препятствий или возможности столкновения с другими механическими элементами перед запуском двигателя.**
 - 10) Заточка диска должна выполняться исключительно производителем или в авторизованных центрах.**



Данный документ является собственностью производителя и не подлежит подделке, изменению, копированию или передаче третьим лицам без письменного разрешения

СЧЕТЧИК ХОДОВ (ОПЦИЯ)

Станок может быть укомплектован счетчиком ходов (опция) **25**. Он используется для установки количества отрезов, которое необходимо выполнить.

Нажмите кнопку “**S**” для отображения цифр на экране, последующие нажатия этой кнопки позволят перейти от разряда десятков к разрядам сотен и тысяч.

Используйте кнопку УВЕЛИЧИТЬ для увеличения

значения. Нажмите “**R**”, чтобы выключить лампочку **OUT** и начать отрезку. При достижении установленного числа

отрезов, лампочка **OUT** снова загорится. Для переустановки нажмите “**R**” снова.

